

کیٹیگری۔ تھری (71 سے 500 کلواٹ / 400 وولٹ)

مطلوبہ دنوں کی تعداد

درخواست کی منظوری متعلقہ ایس ای / منیجر آپریشن دے گا

- 2- متعلقہ دفتر درخواست دہندہ کو مکمل درخواست فارم اور متعلقہ کاغذات کی وصولی کی رسید جاری کرے گا۔ 01- دن
 - 3- متعلقہ دفتر درخواست دہندہ کی سائٹ کا معائنہ کرے گا اور اس بات کا جائزہ لے گا کہ متعلقہ جگہ پر کنکشن کی فراہمی ممکن ہے یا نہیں۔ 04- دن
 - 4- اگر مطلوبہ جگہ پر کنکشن کی فراہمی ممکن ہوگی تو اخراجات کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ 02- دن
 - 5- متعلقہ دفتر کنکشن کی تنصیب کی منظوری دے گا۔ 04- دن
 - 6- کنکشن کی تنصیب کے اخراجات کے تخمینہ (ذیمانڈ نوٹس برائے تخمینہ کنکشن اور سیکورٹی) کی منظوری کے بعد سے درخواست دہندہ کو دستی وصول یا ڈریو ڈاک بھیجایا جائے گا۔ درخواست دہندہ تخمینہ اخراجات متعلقہ بینک میں جمع کروا کر وصولی کی رسید متعلقہ دفتر میں جمع کروائے گا۔ 04- دن
 - 7- درخواست دہندہ وارنٹنگ ٹیسٹ رپورٹ فراہم کرے گا جس کی تصدیق متعلقہ انجینئرس کرے گا۔ 04- دن
 - 8- متعلقہ دفتر سروس کنکشن آرڈرز جاری کرے گا۔ 02- دن
 - 9- متعلقہ دفتر کنکشن کی تنصیب کے لئے درکار سامان کی فراہمی کے لئے سنور سے رابطہ کرے گا جس پر متعلقہ سنور سامان جاری کرے گا۔ 15- دن
 - 10- سامان کی دستیابی کے بعد متعلقہ کمیٹی کنکشن کی تنصیب کرے گی۔ 37- دن
- (کمیٹی ممبران: ڈپٹی منیجر آپریشن، اسسٹنٹ منیجر زاپریشن اور ایم اینڈی)

73- دن

کل مطلوبہ دنوں کی تعداد